

АКТ № УЧ-ОС-01
осмотра оборудования

г. Примерный · Дата составления: 19.10.2026

Организация-составитель: ООО «Учебная производственная база» (вымышленная организация)

Объект и подразделение: Учебный участок А, ул. Учебная, 1. Все сведения вымышлены.

Основание осмотра: Учебное задание на осмотр № УЧ-15 от 19.10.2026.

Объём и границы осмотра: Наружный осмотр доступного корпуса и маркировки учебного насоса Н-02. Без разборки, запуска и измерений. Внутренние узлы включены в перечень как непроверенные.

Дата осмотра: 19.10.2026.

1. Участники и полномочия

Организатор осмотра: Начальник участка Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Основание участия: Учебное задание № УЧ-15 от 19.10.2026.

Участник осмотра: Механик Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Основание участия: Учебное задание № УЧ-15 от 19.10.2026.

2. Позиции осмотра

Позиций осмотра: 2. Один объект может быть указан по нескольким узлам.

№	Оборудование, узел, место, метод и наблюдения	Результат
1	Учебный насос Н-02 Номера / маркировка: Учебный инвентарный № УЧ-002 Узел / элемент: Доступная наружная поверхность корпуса и маркировка Место осмотра: Учебный участок А, место А-2 Метод, объём и критерии: Наружный визуальный осмотр без разборки; сверка маркировки с учебной карточкой УЧ-К-02. Наблюдения / причина непроверки: На доступной поверхности корпуса обнаружено локальное повреждение покрытия; маркировка читается. Причина повреждения не устанавливалась. Действия: Зафиксировать повреждение в дефектной ведомости; определить объём дальнейшей проверки и работ по принятому порядку.	Выявлен дефект

№	Оборудование, узел, место, метод и наблюдения	Результат
2	Учебный насос Н-02 Номера / маркировка: Учебный инвентарный № УЧ-002 Узел / элемент: Внутренние узлы Место осмотра: Учебный участок А, место А-2 Метод, объём и критерии: Внутренняя проверка не выполнялась: разборка не входила в учебное задание. Наблюдения / причина непроверки: Доступ внутрь не открывался. Состояние внутренних узлов не установлено. Действия: Согласовать отдельное задание на проверку внутренних узлов и условия её выполнения.	Не проверено

3. Итог и дальнейшие действия

В осмотренном объёме зафиксированы дефекты. Перечень и меры приведены в акте.

Непроверенных позиций: 1. Их состояние не установлено; отсутствие дефектов в этой части не подтверждается.

Вывод в пределах осмотра: При наружном осмотре выявлено повреждение покрытия корпуса. Вывод относится только к доступной наружной поверхности и маркировке; состояние внутренних узлов и работоспособность не оценены.

Дальнейшие действия: Составить дефектную ведомость по наблюдениям. Объём дальнейшей проверки и работ определить отдельно; решения об эксплуатации этим актом не оформляются.

Приложения: Учебное задание УЧ-15 и учебная карточка УЧ-К-02. Приложения передаются отдельно.

Дополнительные сведения: УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ: все сведения вымышлены, подписи пустые.

Рабочая форма организации. Вывод относится к указанному объёму осмотра и не устанавливает пригодность, остаточный ресурс, ввод или списание. Подписи пустые; приложения передаются отдельно. Специальные проверки оформляются в применимом порядке.

4. Подписи участников

Организатор осмотра

Начальник участка Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания

Участник осмотра

Механик Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания